

فرآیند حذف خوداظهاری و بازگشت پروژه به ظرفیت

بازگشت به ظرفیت پروژه هایی که به صورت خود اظهاری از ظرفیت ناظر خارج شده اند، در دو حالت وجود دارد:

۱- تنها پس از پایان مدت اعتبار پروانه ساختمانی

۲- کارهایی که با درخواست فریز خارج شده باشند.

برای بازگشت پروژه به ظرفیت، می بایست تعداد کار و ظرفیت اشغال به متر از پروژه مورد تقاضا برای مهندس وجود داشته باشد.

۱ مراجعه به صفحه ارسال درخواست که به دو طریق (الف و ب) همانند شکل زیر امکان پذیر است.

۲ در صفحه ارسال درخواست، بر روی ثبت درخواست جدید کلیک نمایید.

ردیف	ش. پیگیری	عنوان درخواست	ت. درخواست	آدرس IP	آخرین وضعیت	عملیات
۱-	۱۳۸۳۹	درخواست فریز (مهندسان حقیقی)	۱۳۹۹/۰۳/۱۰	192.168.100.76	در نظر به کار شش ماهه	
۲-	۱۳۰۹۱	درخواست حذف خوداظهاری - بازگشت کار	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	192.168.100.46	تمام تکمیل درخواست توسط مهندس	
۳-	۱۳۰۹۰	درخواست حذف خوداظهاری - بازگشت کار	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	192.168.100.46	تمام تکمیل درخواست توسط مهندس	




۳ در صفحه ثبت درخواست جدید، از منوی کشویی درخواست حذف خوداظهاری-بازگشت کار را انتخاب و بر روی گام بعد کلیک نمایید.



۴ به منظور ارسال فایل فرم فریز توجه به نکات زیر الزامی است:

۱. فرمت های مجاز جهت ارسال فایل: jpg - zip - rar - می باشد.
۲. حجم فایل ارسالی حداکثر دو مگابایت می باشد.

برای ارسال مدارک، طبق مراحل چهار تا هفت مطابق شکل زیر اقدام نمایید.



۸ در بخش لیست کلیه مدارک ارسالی، در ستون عملیات با زدن بر روی گزینه X می توانید فایل ارسالی را حذف نمایید.


۹ در صورت وجود توضیحات اضافی که بررسی مدارک و سوابق شما را تسهیل می نماید، در کادر قید نمایید.

۱۰ با انتخاب گزینه تایید اولیه درخواست و گام بعد، برای شما کد پیگیری صادر می گردد.




۱۱ پس از تکمیل و ارسال نهایی درخواست، کد پیگیری پنج رقمی صادر شده و به صورت زیر در پنجره بعدی نمایش داده می شود. با کلیک بر روی

گزینه بازگشت به لیست درخواست ها، به صفحه ی ارسال درخواست هدایت می شوید.




۱۲ در قسمت لیست کلیه درخواست ها، درخواست شما قابل مشاهده می باشد. در ستون آخرین وضعیت، همواره می توانید از آخرین وضعیت

درخواست خود مطلع شوید.



۱۳ در ستون عملیات، با کلیک بر روی گزینه مشاهده تراکنش های درخواست، پنجره سوابق تراکنش های انجام گرفته روی درخواست شما، باز

می شود.






۱۴ در صورت نیاز به ویرایش فرم ارسالی، با کلیک بر روی گزینه ویرایش، به صفحه ارسال فایل (مرحله چهار) هدایت می شوید. مابقی مراحل طبق

مرحله چهار تا ده می باشد.



۱۵ در صورت نیاز به حذف درخواست ارسالی، با کلیک بر روی گزینه انصراف از درخواست، پنجره ای برای تایید حذف و یا عدم تایید آن باز


می شود. با کلیک بر روی گزینه ok در خواست شما حذف می گردد.



● در صورت نقص در مدارک، پیامی برای مهندس ناظر جهت رفع نواقص ارسال می گردد.

● در صورت کامل بودن مدارک، برای کارهایی که با فریز خارج شده باشند، نامه قبول نظارت مجدد، به شهرداری صادر می شود.

فلوچارت فرآیند حذف خوداظهاری و بازگشت پروژه به ظرفیت



توضیحات :

- * بازگشت به ظرفیت پروژه هایی که به صورت خوداظهاری از ظرفیت ناظر خارج شده اند، تنها پس از پایان مدت اعتبار پروانه ساختمانی و یا در صورتی که با درخواست فریز خارج شده باشند، قابل بازگشت است.
- ** برای بازگشت پروژه به ظرفیت، بایستی تعداد کار و ظرفیت اشتغال به مترژ پروژه مورد تقاضا برای مهندس وجود داشته باشد.